


การทำงานของระบบจุดระเบิดที่ใช้หน้าทองขาว



แสดงงานจ่ายที่ติดตั้งกับเครื่องยนต์




ตำแหน่งที่ติดตั้งงานจ่าย

โดยปกติงานจ่ายได้รับการส่งกำลังจากเพลาลูกเบี้ยว ในปัจจุบันเพลาลูกเบี้ยวนิยมนวางไว้บนฝาสูบ ทำให้งานจ่ายติดตั้งอยู่ด้านบนเช่นเดียวกัน ซึ่งต่างจากเครื่องยนต์รับเก่าที่วางไว้ด้านล่าง


ตำแหน่งติดตั้งงานจ่าย

จากรูป เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิ (Primary coil) เมื่อหน้าทองขาวปิด กระแสไฟฟ้าลงกราวด์ ครบวงจร ทำให้แกนเหล็กอ่อนในคอยล์เป็นแม่เหล็ก เกิดสนามแม่เหล็กภายในคอยล์




แสดงการทำงานของระบบจุดระเบิดในขณะที่หน้าทองขาวต้องจลไฟฟ้า

เมื่อหน้าทองขาวเปิด กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอยล์ลงกราวด์ไม่ได้ ทำให้เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก เกิดไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงไหลผ่านขดลวดทุติยภูมิ ด้วยแรงดันประมาณ 8,000 - 25,000 โวลต์



แสดงวงจรการจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวที่มา

มุมปิดเปิดของหน้าทองขาว (Dwell Angle)



แสดงมุมเปิดปิดของหน้าทองขาว

ข้อสังเกต

- รูป B มุมคเวลดน้อย หน้าทองขาวห่าง
- รูป C มุมคเวลดมาก หน้าทองขาวชิด

ดเวลแองเกิล (Dwell Angle) คือมุมปิด - เปิดของหน้าทองขาว เป็นมุมที่บริษัทผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการออกแบบระยะเวลาการปิด เปิดของหน้าทองขาว ซึ่งจะมีผลต่อระยะห่างของหน้าทองขาว ดังนี้


เครื่องยนต์ 4 สูบ มุมปิด เปิดของหน้าทองขาว (Dwell Angle) ประมาณ 54 องศา +/- 3 องศา

เครื่องยนต์ 6 สูบ มุมปิด เปิดของหน้าทองขาว (Dwell Angle) ประมาณ 36 องศา +/- 3 องศา

เครื่องยนต์ 8 สูบ มุมปิด เปิดของหน้าทองขาว (Dwell Angle) ประมาณ 27 องศา +/- 3 องศา

อุปกรณ์เร่งไฟ (Vacuum advance)


อุปกรณ์เร่งไฟ เป็นอุปกรณ์เสริมให้การทำงานของระบบจุดระเบิดสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการทำงานในตำแหน่งเดินเบา ประมาณ 750 - 800 รอบ/นาที พื้นที่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อจะมีสุญญากาศมากที่สุดประมาณ 150 มม.ปรอท ดังนั้นจึงมีการคิดประดิษฐ์โดยการนำสุญญากาศในท่อร่วมไอดีมาใช้ประโยชน์ อุปกรณ์ชุดเร่งไฟ (Vacuum advance) จะมีแผ่นไดอะเฟรมที่สามารถขยับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ ดังนั้นเมื่อเกิดสุญญากาศแผ่นไดอะเฟรมจะถูกความดันบรรยากาศดันให้เคลื่อนที่ ทำให้มีกลไกไปควบคุมให้องศาการจุดระเบิดเปลี่ยนไป เช่น เครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา องศาการจุดระเบิดจะอยู่ประมาณ 7 - 10 องศา




ชุดเร่งไฟแบบแรงเหวี่ยง

ชุดเร่งไฟแบบสุญญากาศ

ชุดเร่งไฟแบบแรงเหวี่ยง ทำงานเมื่อเครื่องยนต์มีความเร็วสูง



ชุดเร่งไฟแบบสุญญากาศ ควบคุมความเร็วต่ำ



กราฟแสดงตำแหน่งการจุดระเบิด และการสิ้นสุดการจุดระเบิด


แสดงกราฟตำแหน่งองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าก่อน ศูนย์ตายบน

อุปกรณ์เร่งไฟทั้งแบบแรงเหวี่ยงและสุญญากาศ มีหน้าที่ปรับองศาการจุดระเบิดให้ถูกต้องเหมาะสมกับภาระ (Load)


ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ignition system)

ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจุดระเบิดที่ได้รับการพัฒนาไปจากระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาประกอบใช้ และทำหน้าที่ได้ดีกว่า เช่น ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตไฟฟ้าแรงสูงได้มากกว่า มီးองศาการจุดระเบิดที่มีความแม่นยำไม่ว่าความเร็วจะเปลี่ยนไปอย่างไร นอกจากนั้นมีการบำรุงรักษาน้อย ไม่ยุ่งยาก แต่ขณะเดียวกันระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างเช่น เมื่อชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม

ชิ้นส่วนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์จะประกอบไว้สำเร็จรูป เมื่ออุปกรณ์ชิ้นใดเสียหาย ก็จะต้องถอดเปลี่ยนทั้งชุด จะแยกซ่อมชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆไม่ได้



แสดงส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแยกส่วน



องค์ประกอบของระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์มีดังนี้


- 1 ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter)
- 2 ชุดกำเนิดสัญญาณ (Signal generator)

ส่วนประกอบของชุดกำเนิดสัญญาณ


- 1 แม่เหล็กถาวร (Permanent magnet)
- 2 โรเตอร์ (Signal rotor)
- 3 ขดลวดไฟแรงต่ำ (Pick-up coil)

แสดงชุดกำเนิดสัญญาณของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ของชุดกำเนิดสัญญาณ ส่งกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C) แรงเคลื่อนต่ำประมาณ 0.5 - 1 โวลต์ ไปยังขา B ของทรานซิสเตอร์



แสดงการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ของชุดกำเนิดสัญญาณ




ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) ประกอบด้วย

- 1 อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย (Detector)
- 2 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier)
- 3 ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
- 4 อุปกรณ์ควบคุมองศาการจุดระเบิด (Dwell control)

แสดงส่วนประกอบภายในของกล่องตัวช่วยจุดระเบิด


เมื่อเครื่องยนต์ดับ

เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด (SW. ON) แรงดันไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังจุด (P) แต่เนื่องจากจุด (P) มีความต้านทาน R_1 , R_2 ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยมาก ขณะนี้ไม่มีสัญญาณมากกระตุ้นที่ขา B ทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน กระแสไฟฟ้าจากขั้วบวก(+) ของคอยล์ที่จะผ่านขา C ไม่สามารถไหลลงขา E ลงกราวด์ได้



แสดงวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน


เมื่อเครื่องยนต์หมุน (ทำงาน) โรเตอร์กำเนิดสัญญาณจะจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ และเมื่อกระแสไฟฟ้าสลับเป็นช่วงบวก (+) จะทำให้เสริมแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ที่จ่ายให้จุด (P) ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จุด (Q) เพิ่มสูงขึ้นกว่าแรงดันไฟฟ้าทำงานของทรานซิสเตอร์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน กระแสไฟฟ้าของคอยล์ที่รออยู่ที่ขา (C) ไหลผ่านขา (E) ลงกราวด์ คอยล์เกิดสนามแม่เหล็ก



แสดงการทำงานเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานทำให้คอยล์เกิดสนามแม่เหล็ก

ที่มา : Toyota Service Training Step 2

เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเกิดกระแสไฟฟ้าสลับในช่วงลบ (-) ทำให้แรงดันไฟฟ้านี้ไปรวมกันแรงดันไฟฟ้าที่จุด (P) ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จุด (Q) ต่ำทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน กระแสไฟฟ้าที่ขา (C) ไหลผ่านขา (E) ไม่ได้ ทำให้เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กภายในคอยล์ เกิดไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูง ส่งไปจาง่ายและหัวเทียน




แสดงการยุบตัวของสนามแม่เหล็กมีไฟแรงสูงกระโดดที่หัวเทียน


ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้มีการออกแบบให้สะดวกต่อการนำไปใช้ โดยการสร้างชุดจาง่ายสำเร็จรูป ไม่แยกเป็นส่วนๆ ดังนั้นภายในชุดจาง่าย จึงประกอบด้วยตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) และชุดกำเนิดสัญญาณ (Pickup coil) มาวางไว้เป็นชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อเรียกว่า แบบ II A (integrated igniting assembly) หรือเรียกว่าชุดจุดระเบิดรวม

จุดเด่นของชุดจุดระเบิดรวม (II A)

- 1 ขนาดเล็กน้ำหนักเบา สะดวกต่อการติดตั้ง และใช้งาน
- 2 การเชื่อมต่อขั้วสาย ทำได้มั่นคงแข็งแรง ไม่แตก ชำรุด
- 3 ป้องกันความชื้น น้ำ และฝุ่นละออง ได้เป็นอย่างดี
- 4 ทนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป



IIA (ภาพภายนอก)




ภาพภายนอก แสดงงานจ่ายแบบ II A

งานจ่าย แบบ “II A” (integrated igniting assembly) ประกอบด้วย Igniter , Pickup coil , Ig. Coil , ชุดควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า และสัญญาณ Ne , G

สัญญาณ Ne เป็นสัญญาณความเร็วรอบของเพลาช้อเหวี่ยง

สัญญาณ G เป็นสัญญาณตำแหน่งของเพลาลูกเบี้ยว สัญญาณทั้ง 2 มีความสำคัญต่อการจุดระเบิด เพื่อให้ตำแหน่งและองศาการจุดระเบิดถูกต้องแม่นยำ



OHP 35



แสดงส่วนประกอบภายในงานจ่ายแบบ อิเล็กทรอนิกส์แยกส่วน โดยมีชุดสัญญาณ Ne สัญญาณ G ของเครื่อง 4 A- GE

สัญญาณ Ne เป็นสัญญาณความเร็วรอบของเพลาช้อเหวี่ยง
สัญญาณ G เป็นสัญญาณตำแหน่งของเพลาลูกเบี้ยว

การปรับตั้งองศาการจุดระเบิดเครื่องยนต์

เพื่อให้องศาการจุดระเบิดถูกต้องตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด จึงต้องทำการปรับตั้งองศาการจุดระเบิด โดยมีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- 1 ศึกษาคู่มือการปรับตั้งองศาการจุดระเบิด
- 2 จัดหาเครื่องมือพิเศษ ที่สามารถวัดความเร็วรอบ วัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดองศาและตำแหน่งการจุดระเบิด (Combination Tachometer and Advance meter)
- 3 จัดหาเครื่องมือประจำตัว



แสดง ตำแหน่งก่อนศูนย์ตายบน (ATDC) โดยดูได้ที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์

แสดง การนำ Timing light มาปรับตั้งองศาการจุดระเบิดเครื่องยนต์

Tachometer ใช้วัดความเร็วรอบ
Timing light ใช้วัดองศาการจุดระเบิด
Advance meter ใช้วัดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า



จากรูป A แสดงให้เห็นการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของไอที่เข้ากระบอกสูบ

จากรูป B แสดงให้เห็นน้ำมันหล่อลื่นรั่วเข้าไปภายในห้องเผาไหม้

จากรูป C แสดงให้เห็นการอาร์คไม่ตรงตำแหน่งการกระโดดของไฟฟ้าแรงสูงบริเวณขั้วกลาง

